

Marina di Pietrasanta
14/05/2018

NOTA RELATIVA AL FLUSSAGGIO DELLE FONTANE PUBBLICHE DEL CENTRO STORICO DI PIETRASANTA

In data 23/4/2017 è stato riattivato il flussaggio delle fontane pubbliche site in Piazza Carducci, in Piazza Duomo e presso il Terminal degli autobus.

Tale riattivazione è avvenuta in seguito a un periodo in cui le fontane erano rimaste chiuse. In particolare l'interruzione dei flussaggi in Piazza Duomo, Terminal Autobus e Piazza Carducci era finalizzata a valutare l'eventuale rilascio di tallio dalle tubazioni di allacciamento in caso di stagnazione.

Nella fattispecie, in seguito all'interruzione degli scarichi, abbiamo individuato alcune piccole variazioni delle concentrazioni del metallo presso la fontana del Terminal autobus e di Piazza Carducci. La prima ha infatti rilevato un valore di 0,39 µg/l il 1/3 u.s., mentre la seconda ha riscontrato 0,41 µg/l il 15/3 e 0,28 il 29/3 u.s..

Pur essendo tali concentrazioni al di sotto di 0,5 µg/l, abbiamo deciso di ripristinare lo scarico continuo, al fine di evitare il ristagno d'acqua all'interno delle tubazioni di allacciamento, per garantire una migliore qualità dell'acqua erogata.

Analoghe variazioni sono state registrate dall'Azienda USL competente, che ci ha segnalato la presenza di concentrazioni di tallio pari a 0,8 µg/l presso la fontana di Piazza Carducci e un valore di 1,0 µg/l presso la fontana di Piazza Duomo, rilevate in data 15/3 u.s.. Sebbene presso quest'ultima avessimo rilevato l'assenza di tracce di tallio in data 1/3 u.s., abbiamo provveduto a ripristinare il flussaggio anche in questo caso. In base agli esiti analitici valuteremo l'interruzione o la riattivazione dei flussaggi.

Risulta attivo anche il flussaggio presso la fontana del parco di via della Fontanella. In questo caso si rileva che il contatore, posizionato lungo la via della Fontanella, non è sempre accessibile in quanto è concesso il parcheggio in adiacenza allo sportello del vano che lo contiene. In data 20/4 u.s. la fontana risultava chiusa (non da personale GAIA) al contatore, il cui accesso era interdetto da auto parcheggiate; in data 23/4 u.s. risultava aperta (non da personale GAIA) ed è stata lasciata in flussaggio. Anche in questo caso in base agli esiti analitici ne sarà valutata l'interruzione.

Nessuna altra fontana ci risulta essere in scarico.

Si precisa che gli esiti del monitoraggio analitico per il tallio effettuato da GAIA, ivi compresi quelli sopra citati e i successivi, sono riportati sul sito web aziendale nella sezione "Caso tallio / Tutte le analisi" al seguente link:

<https://www.gaia-spa.it/index.php/2014-07-08-09-28-11/archivio-news/468-tallio-a-pietrasanta-tutti-gli-aggiornamenti>

Referente
Ing. Elena Diddi
Tel. 0585 6461168
Email elena.diddi@gaia-spa.it

Dirigente Area Tecnica
Ing. Francesco Di Martino



ED x Staff Area Tecnica