



**Dottore Forestale Emiliano Sanfilippo**

Via A. Nardini Desp. Mospignotti n. 42 – 57125 Livorno

Tel. e fax 050.577072 – cell. 334.3335923

Email: e.sanfilippo74@gmail.com

PEC: e.sanfilippo@conafpec.it

C.F. SNFMLN74S03E625L - P.I. 02271670503

Iscrizione O.D.A.F. Provincia di Pisa n. 817



**Arborete™**

Albericoltori Professionisti

## ALLEGATO 1

### SCHEDE DI RILEVAMENTO DEL RISCHIO ARBOREO DELL'ALBERATA STRADALE DI VIALE APUA LATO MONTE – PIETRASANTA (LU)

Committente:

Comune di Pietrasanta

Piazza Matteotti n. 29 – 55049 Pietrasanta (LU)

Tecnico incaricato:

Dottore Forestale Emiliano SANFILIPPO

Livorno, dicembre 2023



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 001	<b>ID</b>	001			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	97	<b>Circ</b>	305	<b>Φ ch</b>	8	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	40442 €	Bio (kg)	12005	CO2 (kg/anno)	126	O2 (kg/y)	82	I (kg/y)	25	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 47.835</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	229897	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	Carpofori di Ganoderma resinaceum sulle radici - Perinniporia fraxinea al colletto - eliminazione branca sud
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 002	<b>ID</b>	002				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	97	<b>Circ</b>	305	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	40578 €	Bio (kg)	12005	CO2 (kg/anno)	126	O2 (kg/y)	82	I (kg/y)	25	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 47.971</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>3</b>		Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	229897	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eliminazione branca sud
-------------	-------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 007	<b>ID</b>	007				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	76	<b>Circ</b>	238	<b>Φ ch</b>	8	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	29695 €	Bio (kg)	7310	CO2 (kg/anno)	113	O2 (kg/y)	74	I (kg/y)	23	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 34.426</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 139987	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 008	<b>ID</b>	008						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	91	<b>Circ</b>	285	<b>Φ ch</b>	8	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	33112 €	Bio (kg)	10482	CO2 (kg/anno)	110	O2 (kg/y)	72	I (kg/y)	22	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 39.567</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	200735	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 009	<b>ID</b>	009						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	86	<b>Circ</b>	270	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	29802 €	Bio (kg)	9407	CO2 (kg/anno)	99	O2 (kg/y)	65	I (kg/y)	20	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 35.596</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	180161	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 011	<b>ID</b>	011						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	79	<b>Circ</b>	247	<b>Φ ch</b>	8	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23156 €	Bio (kg)	7873	CO2 (kg/anno)	83	O2 (kg/y)	54	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 28.005</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	150774	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eliminazione branca nord
-------------	--------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 013	<b>ID</b>	013				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	92	<b>Circ</b>	288	<b>Φ ch</b>	6	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	34071 €	Bio (kg)	10704	CO2 (kg/anno)	112	O2 (kg/y)	74	I (kg/y)	22	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 40.663</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	204983	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 015	<b>ID</b>	015				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	6	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23883 €	Bio (kg)	4659	CO2 (kg/anno)	72	O2 (kg/y)	47	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	€ 26.898				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		89216	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 017	<b>ID</b>	017						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	71	<b>Circ</b>	224	<b>Φ ch</b>	6	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18875 €	Bio (kg)	6475	CO2 (kg/anno)	68	O2 (kg/y)	44	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.863</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 124002	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eliminazione branca nord
-------------	--------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 018	<b>ID</b>	018			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	84	<b>Circ</b>	264	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	27818 €	Bio (kg)	8994	CO2 (kg/anno)	94	O2 (kg/y)	62	I (kg/y)	19	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 33.357</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>3</b>		Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	172243	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eliminazione branca nord
-------------	--------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 019	<b>ID</b>	019				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	103	<b>Circ</b>	324	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	65060 €	Bio (kg)	13547	CO2 (kg/anno)	210	O2 (kg/y)	137	I (kg/y)	42	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 73.828</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	259432	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 024	<b>ID</b>	024				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	92	<b>Circ</b>	290	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	48832 €	Bio (kg)	10853	CO2 (kg/anno)	168	O2 (kg/y)	110	I (kg/y)	34	<b>Valore ecologico</b>	€ 55.856				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 207840	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 025	<b>ID</b>	025			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	92	<b>Circ</b>	290	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	34880 €	Bio (kg)	10853	CO2 (kg/anno)	114	O2 (kg/y)	75	I (kg/y)	23	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 41.564</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	207840	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		V. avanzata + tomografia sul tronco

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 026	<b>ID</b>	026			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	98	<b>Circ</b>	307	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	41086 €	Bio (kg)	12162	CO2 (kg/anno)	128	O2 (kg/y)	84	I (kg/y)	26	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 48.576</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	232922	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>3</b>	RAMI	rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eliminazione branca ovest
-------------	---------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 029	<b>ID</b>	029						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	97	<b>Circ</b>	305	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	56538 €	Bio (kg)	12005	CO2 (kg/anno)	186	O2 (kg/y)	122	I (kg/y)	37	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 64.308</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	229897	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

**NOTE** Carpoforo di Ganoderma resinaceum - tomografia sonica eseguita ad agosto 2023





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 032	<b>ID</b>	032				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	99	<b>Circ</b>	310	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	42114 €	Bio (kg)	12401	CO2 (kg/anno)	130	O2 (kg/y)	85	I (kg/y)	26	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 49.751</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>3</b>		Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 237496	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>3</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eliminazione branca sud
-------------	-------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 035	<b>ID</b>	035
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi	
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	75	<b>Circ</b>	237	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35
		<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2		
Valore estetico	29291 €	Bio (kg)	7248	CO2 (kg/anno)	112	O2 (kg/y)	74	I (kg/y)	22
						<b>Valore ecologico</b>		<b>€ 33.982</b>	

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 138813	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 040	<b>ID</b>	040			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	80	<b>Circ</b>	250	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23784 €	Bio (kg)	8065	CO2 (kg/anno)	85	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 28.751</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>2</b>		Segni, sintomi e difetti gravi, connessi con un possibile cedimento immediato												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	154459	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>2</b>	RAMI	rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
abbattimento		

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 042	<b>ID</b>	042						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	94	<b>Circ</b>	296	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	51955 €	Bio (kg)	11307	CO2 (kg/anno)	175	O2 (kg/y)	115	I (kg/y)	35	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 59.273</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 216530	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 044	<b>ID</b>	044				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	73	<b>Circ</b>	230	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	27504 €	Bio (kg)	6827	CO2 (kg/anno)	106	O2 (kg/y)	69	I (kg/y)	21	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 31.922</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 130734	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 049	<b>ID</b>	049				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	73	<b>Circ</b>	230	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	27504 €	Bio (kg)	6827	CO2 (kg/anno)	106	O2 (kg/y)	69	I (kg/y)	21	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 31.922</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	130734	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 052	<b>ID</b>	052				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	64	<b>Circ</b>	202	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18256 €	Bio (kg)	3686	CO2 (kg/anno)	57	O2 (kg/y)	37	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	€ 20.642				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		57635	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 054	<b>ID</b>	054			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16973 €	Bio (kg)	3261	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.084</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		50991	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 057	<b>ID</b>	057						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	89	<b>Circ</b>	278	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	40742 €	Bio (kg)	6981	CO2 (kg/anno)	108	O2 (kg/y)	71	I (kg/y)	22	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 45.260</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	109163	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 363	<b>ID</b>	363				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16973 €	Bio (kg)	3261	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.084</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 50991	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 364		<b>ID</b>	364									
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico									
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità		pavimentazione		altri alberi													
<b>H</b>	14		<b>D tr</b>	56		<b>Circ</b>	175		<b>Φ ch</b>	7		<b>D br</b>	35		<b>L Br</b>	12		<b>H br</b>	8		<b>H bers</b>	2	
Valore estetico	15782 €		Bio (kg)	2766		CO2 (kg/anno)	43		O2 (kg/y)	28		I (kg/y)	9		<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.572</b>							
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato																						
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>																							
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 43258	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 365	<b>ID</b>	365			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	49	<b>Circ</b>	155	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14697 €	Bio (kg)	2170	CO2 (kg/anno)	34	O2 (kg/y)	22	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.102</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 33935	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia sul tronco

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 366	<b>ID</b>	366				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	208	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19039 €	Bio (kg)	3908	CO2 (kg/anno)	61	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.568</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 61110	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 367	<b>ID</b>	367				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	184	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16449 €	Bio (kg)	3058	CO2 (kg/anno)	47	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.428</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	47821	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	Carpofori di Ganoderma resinaceum
-------------	-----------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 369	<b>ID</b>	369			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	52	<b>Circ</b>	163	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15076 €	Bio (kg)	2400	CO2 (kg/anno)	37	O2 (kg/y)	24	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.629</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	37529	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 370	<b>ID</b>	370			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	186	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16616 €	Bio (kg)	3125	CO2 (kg/anno)	48	O2 (kg/y)	32	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.639</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 48867	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 371	<b>ID</b>	371				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	56	<b>Circ</b>	175	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15782 €	Bio (kg)	2766	CO2 (kg/anno)	43	O2 (kg/y)	28	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.572</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	43258	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 373	<b>ID</b>	373			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	49	<b>Circ</b>	153	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14613 €	Bio (kg)	2115	CO2 (kg/anno)	33	O2 (kg/y)	21	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.982</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 33065	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 374	<b>ID</b>	374			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	60	<b>Circ</b>	188	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16790 €	Bio (kg)	3193	CO2 (kg/anno)	49	O2 (kg/y)	32	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.856</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	49923	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 375	<b>ID</b>	375				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	185	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16531 €	Bio (kg)	3092	CO2 (kg/anno)	48	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.532</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	48343	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 376	<b>ID</b>	376				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	183	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16368 €	Bio (kg)	3025	CO2 (kg/anno)	47	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.326</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		47303	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 377	<b>ID</b>	377				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	49	<b>Circ</b>	155	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14697 €	Bio (kg)	2170	CO2 (kg/anno)	34	O2 (kg/y)	22	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.102</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	33935	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 379	<b>ID</b>	379				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	185	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16531 €	Bio (kg)	3092	CO2 (kg/anno)	48	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.532</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	48343	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 381	<b>ID</b>	381			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	196	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17572 €	Bio (kg)	3470	CO2 (kg/anno)	54	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.818</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	54262	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 382	<b>ID</b>	382				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	52	<b>Circ</b>	162	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15025 €	Bio (kg)	2371	CO2 (kg/anno)	37	O2 (kg/y)	24	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.559</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	37069	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia in quota

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 383	<b>ID</b>	383				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	207	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18901 €	Bio (kg)	3871	CO2 (kg/anno)	60	O2 (kg/y)	39	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.406</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	60524	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 384	<b>ID</b>	384				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	179	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16062 €	Bio (kg)	2894	CO2 (kg/anno)	45	O2 (kg/y)	29	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.935</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	45258	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia in quota

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 385	<b>ID</b>	385			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	170	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15465 €	Bio (kg)	2611	CO2 (kg/anno)	40	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.155</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		40821	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 387	<b>ID</b>	387				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	183	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16368 €	Bio (kg)	3025	CO2 (kg/anno)	47	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.326</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 47303	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 388	<b>ID</b>	388				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	165	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15181 €	Bio (kg)	2459	CO2 (kg/anno)	38	O2 (kg/y)	25	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.773</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	38455	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 390	<b>ID</b>	390				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	185	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16531 €	Bio (kg)	3092	CO2 (kg/anno)	48	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.532</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	48343	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 393	<b>ID</b>	393				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16973 €	Bio (kg)	3261	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.084</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		50991	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 396	<b>ID</b>	396
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi	
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35
		<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2		
Valore estetico	16973 €	Bio (kg)	3261	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10
						<b>Valore ecologico</b>		<b>€ 19.084</b>	

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 50991	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 397	<b>ID</b>	397				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	8	<b>D tr</b>	48	<b>Circ</b>	150	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	13792 €	Bio (kg)	1161	CO2 (kg/anno)	18	O2 (kg/y)	12	I (kg/y)	4	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 14.544</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	12841	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento a pollarding (eliminazione dei nuovi getti dalle teste di salice)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 398		<b>ID</b>	398									
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico									
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità		pavimentazione		altri alberi													
<b>H</b>	8		<b>D tr</b>	51		<b>Circ</b>	160		<b>Φ ch</b>	7		<b>D br</b>	35		<b>L Br</b>	12		<b>H br</b>	8		<b>H bers</b>	2	
Valore estetico	14213 €		Bio (kg)	1321		CO2 (kg/anno)	20		O2 (kg/y)	13		I (kg/y)	4		<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.068</b>							
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato																						
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>																							
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		14611	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento a pollarding (eliminazione dei nuovi getti dalle teste di salice)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 400	<b>ID</b>	400				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	193	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17262 €	Bio (kg)	3365	CO2 (kg/anno)	52	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.440</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		52614	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 401	<b>ID</b>	401				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	170	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15465 €	Bio (kg)	2611	CO2 (kg/anno)	40	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.155</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	40821	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 402	<b>ID</b>	402				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	185	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16531 €	Bio (kg)	3092	CO2 (kg/anno)	48	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.532</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	48343	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 403	<b>ID</b>	403				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16973 €	Bio (kg)	3261	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.084</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	50991	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 404	<b>ID</b>	404						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	64	<b>Circ</b>	200	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18018 €	Bio (kg)	3613	CO2 (kg/anno)	56	O2 (kg/y)	37	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.357</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	56500	COLL.	<b>5</b>	COLL.	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia in quota

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 405	<b>ID</b>	405				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	64	<b>Circ</b>	200	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18018 €	Bio (kg)	3613	CO2 (kg/anno)	56	O2 (kg/y)	37	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.357</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 56500	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia in quota

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 407	<b>ID</b>	407				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	55	<b>Circ</b>	174	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15716 €	Bio (kg)	2735	CO2 (kg/anno)	42	O2 (kg/y)	28	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.486</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	42765	COLL.	<b>5</b>	COLL.	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 408	<b>ID</b>	408			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	51	<b>Circ</b>	160	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14926 €	Bio (kg)	2313	CO2 (kg/anno)	36	O2 (kg/y)	23	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.423</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		36160	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 409	<b>ID</b>	409				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	167	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15291 €	Bio (kg)	2519	CO2 (kg/anno)	39	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.922</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		39393	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 410	<b>ID</b>	410				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	171	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15526 €	Bio (kg)	2641	CO2 (kg/anno)	41	O2 (kg/y)	27	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.236</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 41303	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia in quota

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 411	<b>ID</b>	411				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	51	<b>Circ</b>	161	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14975 €	Bio (kg)	2342	CO2 (kg/anno)	36	O2 (kg/y)	24	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.490</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	36613	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 412	<b>ID</b>	412				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	51	<b>Circ</b>	161	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14975 €	Bio (kg)	2342	CO2 (kg/anno)	36	O2 (kg/y)	24	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.490</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	36613	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 414	<b>ID</b>	414				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	55	<b>Circ</b>	173	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15651 €	Bio (kg)	2704	CO2 (kg/anno)	42	O2 (kg/y)	27	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.401</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		42274	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 415	<b>ID</b>	415				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	178	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15990 €	Bio (kg)	2862	CO2 (kg/anno)	44	O2 (kg/y)	29	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.842</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	44753	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 418	<b>ID</b>	418				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto					
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	178	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15990 €	Bio (kg)	2862	CO2 (kg/anno)	44	O2 (kg/y)	29	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.842</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	44753	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 419		<b>ID</b>	419									
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto			<b>Vincoli</b>	paesaggistico									
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità		pavimentazione		altri alberi													
<b>H</b>	14		<b>D tr</b>	54		<b>Circ</b>	170		<b>Φ ch</b>	7		<b>D br</b>	35		<b>L Br</b>	12		<b>H br</b>	8		<b>H bers</b>	2	
Valore estetico	15465 €		Bio (kg)	2611		CO2 (kg/anno)	40		O2 (kg/y)	26		I (kg/y)	8		<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.155</b>							
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato																						
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>																							
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento																		
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	40821	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 420	<b>ID</b>	420				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	51	<b>Circ</b>	160	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14926 €	Bio (kg)	2313	CO2 (kg/anno)	36	O2 (kg/y)	23	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.423</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 36160	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 421	<b>ID</b>	421				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	52	<b>Circ</b>	162	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15025 €	Bio (kg)	2371	CO2 (kg/anno)	37	O2 (kg/y)	24	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.559</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 37069	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 422	<b>ID</b>	422				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16973 €	Bio (kg)	3261	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.084</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	50991	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 423	<b>ID</b>	423				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	168	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15348 €	Bio (kg)	2550	CO2 (kg/anno)	40	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.998</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	39866	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 424	<b>ID</b>	424				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	180	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16136 €	Bio (kg)	2927	CO2 (kg/anno)	45	O2 (kg/y)	30	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.030</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	45765	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 425	<b>ID</b>	425				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	208	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19039 €	Bio (kg)	3908	CO2 (kg/anno)	61	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.568</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	61110	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia in quota

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 426	<b>ID</b>	426				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	50	<b>Circ</b>	158	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14832 €	Bio (kg)	2255	CO2 (kg/anno)	35	O2 (kg/y)	23	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.292</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 35261	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 427	<b>ID</b>	427				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	169	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15406 €	Bio (kg)	2580	CO2 (kg/anno)	40	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.076</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		40342	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 428	<b>ID</b>	428			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	165	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15181 €	Bio (kg)	2459	CO2 (kg/anno)	38	O2 (kg/y)	25	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.773</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	38455	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 429	<b>ID</b>	429				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	56	<b>Circ</b>	175	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15782 €	Bio (kg)	2766	CO2 (kg/anno)	43	O2 (kg/y)	28	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.572</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	43258	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 430	<b>ID</b>	430			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	65	<b>Circ</b>	203	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18380 €	Bio (kg)	3723	CO2 (kg/anno)	58	O2 (kg/y)	38	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.789</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	58207	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 433	<b>ID</b>	433				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17466 €	Bio (kg)	3435	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	€ 19.689				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 53710	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 434	<b>ID</b>	434				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17466 €	Bio (kg)	3435	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.689</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 53710	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia sul tronco

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 435	<b>ID</b>	435				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16973 €	Bio (kg)	3261	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.084</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 50991	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 436	<b>ID</b>	436				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17466 €	Bio (kg)	3435	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.689</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	53710	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 437	<b>ID</b>	437				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	165	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15181 €	Bio (kg)	2459	CO2 (kg/anno)	38	O2 (kg/y)	25	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.773</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 38455	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 438	<b>ID</b>	438				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	194	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17363 €	Bio (kg)	3400	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.563</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	53161	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 440	<b>ID</b>	440			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	171	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15526 €	Bio (kg)	2641	CO2 (kg/anno)	41	O2 (kg/y)	27	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.236</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	41303	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 442	<b>ID</b>	442			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	208	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19039 €	Bio (kg)	3908	CO2 (kg/anno)	61	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.568</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	61110	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 444	<b>ID</b>	444			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	196	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17572 €	Bio (kg)	3470	CO2 (kg/anno)	54	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.818</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	54262	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 445		<b>ID</b>	445		
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico		
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità		pavimentazione		altri alberi			
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	60	<b>Circ</b>	187	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2	
Valore estetico	16702 €		Bio (kg)	3159	CO2 (kg/anno)	49	O2 (kg/y)	32	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>			<b>€ 18.746</b>		
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato															
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>																
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 49393	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 446		<b>ID</b>	446									
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico									
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità		pavimentazione		altri alberi													
<b>H</b>	14		<b>D tr</b>	63		<b>Circ</b>	198		<b>Φ ch</b>	7		<b>D br</b>	35		<b>L Br</b>	12		<b>H br</b>	8		<b>H bers</b>	2	
Valore estetico	17790 €		Bio (kg)	3541		CO2 (kg/anno)	55		O2 (kg/y)	36		I (kg/y)	11		<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.082</b>							
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato																						
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>																							
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 55375	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 447	<b>ID</b>	447				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	194	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17363 €	Bio (kg)	3400	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.563</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	53161	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 448	<b>ID</b>	448			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	183	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16368 €	Bio (kg)	3025	CO2 (kg/anno)	47	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.326</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	47303	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 449	<b>ID</b>	449				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	208	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19039 €	Bio (kg)	3908	CO2 (kg/anno)	61	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.568</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 61110	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 450	<b>ID</b>	450						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	167	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15291 €	Bio (kg)	2519	CO2 (kg/anno)	39	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.922</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 39393	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 451	<b>ID</b>	451				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	192	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17163 €	Bio (kg)	3330	CO2 (kg/anno)	52	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.318</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	52070	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 452	<b>ID</b>	452				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	51	<b>Circ</b>	160	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14926 €	Bio (kg)	2313	CO2 (kg/anno)	36	O2 (kg/y)	23	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.423</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 36160	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Carpofori di Ganoderma resinaceum
-------------	-----------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 453	<b>ID</b>	453				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	64	<b>Circ</b>	200	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18018 €	Bio (kg)	3613	CO2 (kg/anno)	56	O2 (kg/y)	37	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.357</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	56500	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 455	<b>ID</b>	455				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	10	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	180	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15519 €	Bio (kg)	2091	CO2 (kg/anno)	32	O2 (kg/y)	21	I (kg/y)	6	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.872</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	26691	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento a pollarding (eliminazione dei nuovi getti dalle teste di salice)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 456	<b>ID</b>	456			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	10	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	167	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14692 €	Bio (kg)	1799	CO2 (kg/anno)	28	O2 (kg/y)	18	I (kg/y)	6	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.857</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	22974	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento a pollarding (eliminazione dei nuovi getti dalle teste di salice)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 457	<b>ID</b>	457				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico		
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione		altri alberi			
<b>H</b>	10	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	206	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18098 €	Bio (kg)	2738	CO2 (kg/anno)	42	O2 (kg/y)	28	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>			<b>€ 19.870</b>		
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ			
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 34958	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo		
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente		
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451						
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente	

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento a pollarding (eliminazione dei nuovi getti dalle teste di salice)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 458	<b>ID</b>	458				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	206	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18767 €	Bio (kg)	3833	CO2 (kg/anno)	59	O2 (kg/y)	39	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.248</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ		
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 59941	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo	
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente	
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451					
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia in quota

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 459		<b>ID</b>	459	
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto			<b>Vincoli</b>	paesaggistico	
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua				<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità		pavimentazione		altri alberi			
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	185	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16531 €	Bio (kg)	3092	CO2 (kg/anno)	48	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>			<b>€ 18.532</b>		
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 48343	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>5</b>	COLL.	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 460	<b>ID</b>	460				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	63	<b>Circ</b>	197	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17679 €	Bio (kg)	3506	CO2 (kg/anno)	54	O2 (kg/y)	36	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.948</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	54817	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 461		<b>ID</b>	461									
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico									
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità		pavimentazione		altri alberi													
<b>H</b>	14		<b>D tr</b>	75		<b>Circ</b>	234		<b>Φ ch</b>	7		<b>D br</b>	35		<b>L Br</b>	12		<b>H br</b>	8		<b>H bers</b>	2	
Valore estetico	23941 €		Bio (kg)	4946		CO2 (kg/anno)	77		O2 (kg/y)	50		I (kg/y)	15		<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 27.142</b>							
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato																						
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>																							
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento																		
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento																		

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 77342	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia sul tronco

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 462	<b>ID</b>	462				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17466 €	Bio (kg)	3435	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.689</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	53710	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 463	<b>ID</b>	463				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	170	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15465 €	Bio (kg)	2611	CO2 (kg/anno)	40	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.155</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		40821	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 464	<b>ID</b>	464				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	167	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15291 €	Bio (kg)	2519	CO2 (kg/anno)	39	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.922</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		39393	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 465	<b>ID</b>	465			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	52	<b>Circ</b>	164	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15128 €	Bio (kg)	2430	CO2 (kg/anno)	38	O2 (kg/y)	25	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.700</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		37990	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 466	<b>ID</b>	466			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	165	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15181 €	Bio (kg)	2459	CO2 (kg/anno)	38	O2 (kg/y)	25	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.773</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	38455	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 467	<b>ID</b>	467			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	180	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16136 €	Bio (kg)	2927	CO2 (kg/anno)	45	O2 (kg/y)	30	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.030</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	45765	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 468	<b>ID</b>	468				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	75	<b>Circ</b>	236	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	24446 €	Bio (kg)	5031	CO2 (kg/anno)	78	O2 (kg/y)	51	I (kg/y)	16	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 27.702</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		78670	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 470	<b>ID</b>	470				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	214	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19934 €	Bio (kg)	4137	CO2 (kg/anno)	64	O2 (kg/y)	42	I (kg/y)	13	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.611</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	64687	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 471	<b>ID</b>	471				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	65	<b>Circ</b>	204	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18506 €	Bio (kg)	3759	CO2 (kg/anno)	58	O2 (kg/y)	38	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.939</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		58782	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 472	<b>ID</b>	472				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	56	<b>Circ</b>	175	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15782 €	Bio (kg)	2766	CO2 (kg/anno)	43	O2 (kg/y)	28	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.572</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	43258	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 473	<b>ID</b>	473			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	214	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19934 €	Bio (kg)	4137	CO2 (kg/anno)	64	O2 (kg/y)	42	I (kg/y)	13	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.611</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	64687	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 474	<b>ID</b>	474				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16973 €	Bio (kg)	3261	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.084</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 50991	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 475	<b>ID</b>	475				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	63	<b>Circ</b>	198	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17790 €	Bio (kg)	3541	CO2 (kg/anno)	55	O2 (kg/y)	36	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.082</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		55375	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 476	<b>ID</b>	476				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17466 €	Bio (kg)	3435	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.689</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 53710	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 477	<b>ID</b>	477				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico		
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità		pavimentazione		altri alberi			
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	70	<b>Circ</b>	220	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	20958 €	Bio (kg)	4372	CO2 (kg/anno)	68	O2 (kg/y)	44	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 23.788</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>3</b>		Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>4</b>	ZOLLA	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
		68365	COLL.	<b>3</b>	COLL.	rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>4</b>	TR/CAST	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
abbattimento		

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 478	<b>ID</b>	478				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	65	<b>Circ</b>	203	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18380 €	Bio (kg)	3723	CO2 (kg/anno)	58	O2 (kg/y)	38	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	€ 20.789				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 58207	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 479	<b>ID</b>	479				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	56	<b>Circ</b>	175	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15782 €	Bio (kg)	2766	CO2 (kg/anno)	43	O2 (kg/y)	28	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.572</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	43258	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 480	<b>ID</b>	480			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	182	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16289 €	Bio (kg)	2992	CO2 (kg/anno)	46	O2 (kg/y)	30	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.226</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		46787	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 481	<b>ID</b>	481			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	64	<b>Circ</b>	201	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18136 €	Bio (kg)	3650	CO2 (kg/anno)	57	O2 (kg/y)	37	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.498</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		57066	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 482	<b>ID</b>	482				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	60	<b>Circ</b>	188	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16790 €	Bio (kg)	3193	CO2 (kg/anno)	49	O2 (kg/y)	32	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.856</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	49923	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 483	<b>ID</b>	483				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17466 €	Bio (kg)	3435	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.689</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	53710	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 485	<b>ID</b>	485			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	194	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17363 €	Bio (kg)	3400	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.563</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		53161	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 486	<b>ID</b>	486				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	210	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19324 €	Bio (kg)	3984	CO2 (kg/anno)	62	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.902</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		62291	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 487	<b>ID</b>	487				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	210	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19324 €	Bio (kg)	3984	CO2 (kg/anno)	62	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.902</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		62291	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 488	<b>ID</b>	488				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	73	<b>Circ</b>	230	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	22994 €	Bio (kg)	4779	CO2 (kg/anno)	74	O2 (kg/y)	48	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 26.087</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		74721	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 489	<b>ID</b>	489				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	65	<b>Circ</b>	204	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18506 €	Bio (kg)	3759	CO2 (kg/anno)	58	O2 (kg/y)	38	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.939</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		58782	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio				<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 490	<b>ID</b>	490			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	72	<b>Circ</b>	227	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	22336 €	Bio (kg)	4655	CO2 (kg/anno)	72	O2 (kg/y)	47	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	€ 25.349				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		72784	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 491	<b>ID</b>	491			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	208	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19039 €	Bio (kg)	3908	CO2 (kg/anno)	61	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.568</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 61110	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 492	<b>ID</b>	492				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	183	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16368 €	Bio (kg)	3025	CO2 (kg/anno)	47	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.326</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	47303	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 493	<b>ID</b>	493				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	184	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16449 €	Bio (kg)	3058	CO2 (kg/anno)	47	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.428</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		47821	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 494	<b>ID</b>	494				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	64	<b>Circ</b>	202	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18256 €	Bio (kg)	3686	CO2 (kg/anno)	57	O2 (kg/y)	37	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.642</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		57635	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 495	<b>ID</b>	495				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	194	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17363 €	Bio (kg)	3400	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.563</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	53161	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 496	<b>ID</b>	496						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	52	<b>Circ</b>	164	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15128 €	Bio (kg)	2430	CO2 (kg/anno)	38	O2 (kg/y)	25	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.700</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	37990	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 497	<b>ID</b>	497			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	182	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16289 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.796</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		46787	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 498	<b>ID</b>	498						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	208	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19039 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.546</b>				

<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato												
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	61110	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 499		<b>ID</b>	499	
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico	
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità		pavimentazione		altri alberi		
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	184	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16449 €		Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>		€ 19.956		
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento										
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti										
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento										
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento										

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		47821	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 500	<b>ID</b>	500				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	210	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19324 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.831</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	62291	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia sul tronco

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 503	<b>ID</b>	503						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	204	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18506 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.013</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 58782	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 504	<b>ID</b>	504				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	214	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19934 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 23.441</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	64687	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 505	<b>ID</b>	505				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>				viabilità	pavimentazione	altri alberi				
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	204	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18506 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.013</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		58782	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 507	<b>ID</b>	507			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	187	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16702 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.209</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		49393	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 508	<b>ID</b>	508				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	224	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	21719 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 25.226</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	70873	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 509	<b>ID</b>	509			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	202	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18256 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.763</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		57635	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 510	<b>ID</b>	510						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	180	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16136 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.643</b>				

<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	45765	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 511	<b>ID</b>	511			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	175	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15782 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.289</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		43258	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 512	<b>ID</b>	512			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	242	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	26092 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 29.599</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		82721	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 513	<b>ID</b>	513						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	207	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18901 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.408</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 60524	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 515	<b>ID</b>	515						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	206	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18767 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.274</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 59941	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		V. avanzata + tomografia sul tronco

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 516	<b>ID</b>	516						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	204	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18506 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.013</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		58782	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 517	<b>ID</b>	517				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	205	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18635 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.142</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		59360	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 518	<b>ID</b>	518						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	206	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18767 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.274</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		59941	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 519	<b>ID</b>	519				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	183	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16368 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.875</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	47303	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 520	<b>ID</b>	520			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	185	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16531 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.038</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		48343	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 522	<b>ID</b>	522						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	226	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	22126 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 25.633</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 72144	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23		<b>CODICE</b>	TIG 523		<b>ID</b>	523	
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente			<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico	
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità		pavimentazione		altri alberi			
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	212	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19623 €	Bio (kg)	5419	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 23.130</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		63483	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 525	<b>ID</b>	525				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	74	<b>Circ</b>	232	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23458 €	Bio (kg)	4862	CO2 (kg/anno)	75	O2 (kg/y)	49	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	€ 26.605				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	76026	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 528	<b>ID</b>	528				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	215	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14354 €	Bio (kg)	4176	CO2 (kg/anno)	44	O2 (kg/y)	29	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.926</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 65292	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 529	<b>ID</b>	529				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	51	<b>Circ</b>	160	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	13111 €	Bio (kg)	2973	CO2 (kg/anno)	31	O2 (kg/y)	20	I (kg/y)	6	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 14.942</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 53683	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 532	<b>ID</b>	532				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	70	<b>Circ</b>	220	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23073 €	Bio (kg)	5621	CO2 (kg/anno)	87	O2 (kg/y)	57	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 26.711</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 101495	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
			COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
			RAMI	<b>6</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 533	<b>ID</b>	533			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	60	<b>Circ</b>	188	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	8299 €	Bio (kg)	4105	CO2 (kg/anno)	23	O2 (kg/y)	15	I (kg/y)	5	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 10.698</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie scadenti. Albero molto alterato strutturalmente														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>3</b>	ZOLLA	rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	74117	COLL.	<b>3</b>	COLL.	rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>4</b>	TR/CAST	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
abbattimento		

<b>NOTE</b>	Carpofori di Ganoderma resinaceum e Ganoderma lucidum
-------------	---



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 536	<b>ID</b>	536				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	70	<b>Circ</b>	220	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23073 €	Bio (kg)	5621	CO2 (kg/anno)	87	O2 (kg/y)	57	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 26.711</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	101495	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 537	<b>ID</b>	537
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi	
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	190	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35
		<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2		
Valore estetico	19459 €	Bio (kg)	4193	CO2 (kg/anno)	65	O2 (kg/y)	43	I (kg/y)	13
						<b>Valore ecologico</b>		<b>€ 22.173</b>	

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		75702	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 539	<b>ID</b>	539						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	214	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	9433 €	Bio (kg)	5319	CO2 (kg/anno)	29	O2 (kg/y)	19	I (kg/y)	6	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 12.542</b>				

<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie scadenti. Albero molto alterato strutturalmente												
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>3</b>	ZOLLA	rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio
		96035	COLL.	<b>3</b>	COLL.	rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>4</b>	TR/CAST	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
abbattimento		

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 541	<b>ID</b>	541			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione	altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	72	<b>Circ</b>	225	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17193 €	Bio (kg)	5880	CO2 (kg/anno)	62	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	€ 20.814				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	106161	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		V. avanzata + tomografia sul tronco

<b>NOTE</b>	carpofori di Ganoderma resinaceum - eseguire tomografia ad H200
-------------	---



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 542	<b>ID</b>	542				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14084 €	Bio (kg)	4416	CO2 (kg/anno)	46	O2 (kg/y)	30	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.804</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	79739	COLL.	<b>5</b>	COLL.	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 543	<b>ID</b>	543				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	180	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19015 €	Bio (kg)	3763	CO2 (kg/anno)	58	O2 (kg/y)	38	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.450</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		67943	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 544	<b>ID</b>	544				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	52	<b>Circ</b>	163	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18438 €	Bio (kg)	3086	CO2 (kg/anno)	48	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.435</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	55715	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 545	<b>ID</b>	545				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	55	<b>Circ</b>	174	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18789 €	Bio (kg)	3516	CO2 (kg/anno)	55	O2 (kg/y)	36	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.065</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	63489	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 547	<b>ID</b>	547						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	185	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19226 €	Bio (kg)	3975	CO2 (kg/anno)	62	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.799</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	71770	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 550	<b>ID</b>	550			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	208	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15054 €	Bio (kg)	5025	CO2 (kg/anno)	53	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.149</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	90725	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 553	<b>ID</b>	553				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	71	<b>Circ</b>	223	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23659 €	Bio (kg)	5776	CO2 (kg/anno)	90	O2 (kg/y)	59	I (kg/y)	18	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 27.397</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	104282	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 554	<b>ID</b>	554			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	215	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	22177 €	Bio (kg)	5369	CO2 (kg/anno)	83	O2 (kg/y)	54	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 25.652</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	96934	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 556	<b>ID</b>	556						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	215	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	22177 €	Bio (kg)	5369	CO2 (kg/anno)	83	O2 (kg/y)	54	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 25.652</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		96934	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 558	<b>ID</b>	558				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	70	<b>Circ</b>	220	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23073 €	Bio (kg)	5621	CO2 (kg/anno)	87	O2 (kg/y)	57	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 26.711</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	101495	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 560	<b>ID</b>	560				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	69	<b>Circ</b>	217	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	22524 €	Bio (kg)	5469	CO2 (kg/anno)	85	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 26.064</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>		Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		98746	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 561	<b>ID</b>	561				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	180	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	13582 €	Bio (kg)	3763	CO2 (kg/anno)	40	O2 (kg/y)	26	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	€ 15.899				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	67943	COLL.	<b>5</b>	COLL.	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 562	<b>ID</b>	562				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	186	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19271 €	Bio (kg)	4018	CO2 (kg/anno)	62	O2 (kg/y)	41	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	€ 21.872				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ		
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo	
		72548	COLL.	<b>5</b>	COLL.	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo	
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451					
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente	

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 563	<b>ID</b>	563						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	14084 €	Bio (kg)	4416	CO2 (kg/anno)	46	O2 (kg/y)	30	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.804</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	79739	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	carpofori di Ganoderma resinaceum
-------------	-----------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 564	<b>ID</b>	564						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	63	<b>Circ</b>	198	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19884 €	Bio (kg)	4553	CO2 (kg/anno)	71	O2 (kg/y)	46	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.831</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s 82211	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
			TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 565	<b>ID</b>	565						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19717 €	Bio (kg)	4416	CO2 (kg/anno)	68	O2 (kg/y)	45	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.575</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		79739	COLL.	<b>7</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 566	<b>ID</b>	566				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	65	<b>Circ</b>	205	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	20651 €	Bio (kg)	4881	CO2 (kg/anno)	76	O2 (kg/y)	50	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 23.810</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		88127	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 567	<b>ID</b>	567			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale		<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico		
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua				<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi				
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	60	<b>Circ</b>	188	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19363 €	Bio (kg)	4105	CO2 (kg/anno)	64	O2 (kg/y)	42	I (kg/y)	13	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.020</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	74117	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 569	<b>ID</b>	569						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	196	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19772 €	Bio (kg)	4462	CO2 (kg/anno)	69	O2 (kg/y)	45	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.660</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		80559	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 571	<b>ID</b>	571				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	210	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15267 €	Bio (kg)	5122	CO2 (kg/anno)	54	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.421</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	92478	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 572	<b>ID</b>	572				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	184	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	13702 €	Bio (kg)	3932	CO2 (kg/anno)	41	O2 (kg/y)	27	I (kg/y)	8	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.124</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	70996	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	carpofori di Ganoderma resinaceum
-------------	-----------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 573	<b>ID</b>	573			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	170	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18652 €	Bio (kg)	3356	CO2 (kg/anno)	52	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.824</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	60604	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 574	<b>ID</b>	574						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	178	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18937 €	Bio (kg)	3680	CO2 (kg/anno)	57	O2 (kg/y)	37	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.319</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	66442	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 575	<b>ID</b>	575				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	56	<b>Circ</b>	175	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18825 €	Bio (kg)	3557	CO2 (kg/anno)	55	O2 (kg/y)	36	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.127</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		64221	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>5</b>	TR/CAST	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 576	<b>ID</b>	576			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	168	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18588 €	Bio (kg)	3278	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.710</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		59186	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 577	<b>ID</b>	577						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	paesaggistico						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	183	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19139 €	Bio (kg)	3889	CO2 (kg/anno)	60	O2 (kg/y)	39	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.656</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	70227	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 578	<b>ID</b>	578			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	206	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	40	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	20790 €	Bio (kg)	4929	CO2 (kg/anno)	76	O2 (kg/y)	50	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 23.980</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	88989	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	11038				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>1</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 580	<b>ID</b>	580				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	69	<b>Circ</b>	218	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16217 €	Bio (kg)	5520	CO2 (kg/anno)	58	O2 (kg/y)	38	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.616</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	99658	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Carpofori di Ganoderma resinaceum
-------------	-----------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio		<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 583	<b>ID</b>	583				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	49	<b>Circ</b>	154	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18204 €	Bio (kg)	2754	CO2 (kg/anno)	43	O2 (kg/y)	28	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.987</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	49733	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	920				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 585	<b>ID</b>	585				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	61	<b>Circ</b>	192	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	13971 €	Bio (kg)	4281	CO2 (kg/anno)	45	O2 (kg/y)	29	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.608</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI		<b>4</b>		Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		77304	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	8451				
		<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 586	<b>ID</b>	586				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	69	<b>Circ</b>	217	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16089 €	Bio (kg)	5469	CO2 (kg/anno)	57	O2 (kg/y)	38	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	€ 19.457				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	98746	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>4</b>	RAMI	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 588	<b>ID</b>	588				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	183	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19139 €	Bio (kg)	3889	CO2 (kg/anno)	60	O2 (kg/y)	39	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	€ 21.656				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	70227	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 590	<b>ID</b>	590				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	56	<b>Circ</b>	175	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18825 €	Bio (kg)	3557	CO2 (kg/anno)	55	O2 (kg/y)	36	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.127</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	64221	COLL.	<b>5</b>	COLL.	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	8451				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>2</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 591	<b>ID</b>	591				
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante		<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico			
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione	altri alberi						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	40	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	19717 €	Bio (kg)	4416	CO2 (kg/anno)	68	O2 (kg/y)	45	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.575</b>				
<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento												

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		79739	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	11038				
		<b>1</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 592	<b>ID</b>	592			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	212	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	40	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	21684 €	Bio (kg)	5220	CO2 (kg/anno)	81	O2 (kg/y)	53	I (kg/y)	16	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 25.062</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>		<b>6</b>		Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>		<b>5</b>		Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		94248	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	11038				
		<b>1</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo		<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio			<b>DATA</b>	nov-23	<b>CODICE</b>	TIG 593	<b>ID</b>	593			
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente		<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto		<b>Vincoli</b>	paesaggistico				
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta, viale Apua			<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		altri alberi					
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	75	<b>Circ</b>	234	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	40	<b>L Br</b>	12	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	26151 €	Bio (kg)	6359	CO2 (kg/anno)	99	O2 (kg/y)	65	I (kg/y)	20	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 30.267</b>				
<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato														
<b>DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO</b>															
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA COLLETO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO			<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento											
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI			<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento											

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA	<b>6</b>	ZOLLA	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	114824	COLL.	<b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST	<b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	11038				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>1</b>	RAMI	<b>5</b>	RAMI	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI		
PRESCRIZIONI CULTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--