





BONIFICHE TERRITORIALI ZONA VALDICASTELLO









Bacino decantazione
fanghi sterili di
flottazione

LU281

LU1117

LU257


Ex inceneritore
Falascaia

Ex inceneritore
Falascaia




Zona circostante
il deflusso del
Baccatoio
interessata dal
manitoraggio dei
pozzi

Zona alta/sorgente
Baccatoio interessata da
manitoraggio dei pozzi



Zona Bassa/foce
Baccatoio
interessata da
manitoraggio dei
pozzi



DIS. n° 9 LU281 – in Loc. Rezzaio – Sistemazione cumulo di barite ematitica



Prima dell'intervento



Dopo intervento,
da terminare

DIS 5 LU281 in Loc. Rezzaio **Sistemazione cumulo Tout-Venant Pollone**



Prima dell'intervento



Dopo intervento, da
terminare

DIS 8 LU281 – in Loc. Parigi a Valdicastello (Lu)



Lavori di bonifica
regolarmente
assegnati;
dovrebbero iniziare
fine aprile primi di
maggio

Strada di arroccamento per raggiungere sorgente La Vite – Pulizia sentieri




Operazioni di spurgo piezometri



Rimozione e smaltimento coperture amianto zona Pollone



Rezzaio - Pianta di insieme degli interventi di bonifica eseguiti e programmati a breve



Rimozione e smaltimento coperture amianto Stabilimento Rezzaio piazzale alto



Rimozione e smaltimento coperture amianto e caldaia forno pirite Stabilimento Rezzaio piazzale alto



Caldaia da smaltire con forte dubbio di
presenza di guarnizioni interne
realizzate con amianto tipo friabile

Rimozione e smaltimento caldaia forno pirite Stabilimento Rezzaio piazzale alto



E' stato necessario eseguire tutta la procedura di rimozione e smaltimento in previsione di presenza di amianto tipo friabile

Rimozione e smaltimento reagenti vari Stabilimento Rezzaio piazzale alto all'interno galleria



Bidoni contenenti reagenti vario tipo utilizzati per impianto di flottazione



Bidoncini contenenti una tipologia di grasso particolarissimo mescolato con molte fibre di amianto; un bidone su sei è stato consegnato al museo AUSL Nazionale dell'amianto allestito a Verona

Rimozione e smaltimento reagenti vari Stabilimento Rezzaio piazzale alto all'interno galleria



Altri bidoncini
contenenti reagenti per
impianto di flottazione



Pancali vari confezionati per lo
smaltimento dei reagenti vari

Rimozione e smaltimento tettoia amianto Stabilimento Rezzaio piazzale basso



Rimozione e smaltimento coperture amianto

Stabilimento Rezzaio piazzale basso



Lavaggio/sanificazione rimozione e smaltimento di n°2 cisterne olio combustibile nero semidenso per litri 6000 circa e n°1 cisterna da litri 9000 circa che conteneva acido solforico

Parte di facciata retrostante il fabbricato ex officina



**Opera
dei soliti
vandali in
azione**

GRAZIE DELL' ATTENZIONE