

**ESITI MONITORAGGIO ANALITICO - VIA PARIGI, 2/A**

PIANO DI MONITORAGGIO STRAORDINARIO O.S. n.16 12/05/2016	Data	Tallio (µg/L)
		16/05/2015

MONITORAGGIO (successivo al lavaggio eseguito in data 07/09/2016)	Data	Tallio (µg/l) c/o Rubinetto cucina	Tallio (µg/l) c/o Rubinetto di nuova installazione
	09/09/2016	1,10	Non prelevato
	14/09/2016	2,90	Non prelevato
	16/09/2016	3,10	1,10
	21/09/2016	1,30	0,32
	23/09/2016	0,56	0,15

FLUSSAGGIO	Data	Tallio (µg/l) c/o Rubinetto cucina	Tallio (µg/l) c/o Rubinetto di nuova installazione
	27/09/2016 - Prima del flussaggio	Non prelevato	0,25
	06/10/2016 - A fine flussaggio	1,29	0,38

MONITORAGGIO	Data	Tallio (µg/l) c/o Rubinetto cucina	Tallio (µg/l) c/o Rubinetto di nuova installazione
	19/10/2016	0,71	0,13
	26/10/2016	1,20	0,28
	28/10/2016	1,10	0,24