



Lungomare Europa lato Sud



Documentazione fotografica esemplificativa degrado pavimentazione passeggiata di Viale Europa



foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

Legenda

zone di maggior degrado
passeggiata di Viale Europa
(localizzazione di massima)

zone di maggior degrado
marciapiede via Pistelli
(localizzazione di massima)

foto a



foto b



foto c



COMUNE DI CAMAIORE
PROVINCIA DI LUCCA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA
E VALE A MARE
ANNO 2015

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DESCRIZIONE: ELABORATO N°: 13

INDIVIDUAZIONE AREE DI DEGRADO

SCALA: 1:1000 DATA: ottobre 2015
Il Progettista Il Responsabile del procedimento

geom. Chiara Pellegrini arch. Francesco Isale

COMUNE DI CAMAIORE - SETTORE S1 LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
Servizio S1 Lavori Pubblici e Protezione Civile
Tel. 0586/980375 fax 0586/980638
email: Wp@comune.camaiore.lucca.it